

Délégation Départementale  
 du Rhône et de la Métropole de Lyon  
 Service Environnement et Santé

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : **CUBLIZE**

prélevé le : **18/08/2020**

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire réglementaire

**Résultats des mesures de terrain**

pH  
 Température de l'eau

Résultats	
valeur	unité
<b>8,1</b>	unité pH
<b>24,6</b>	°C

**Résultats de l'analyse laboratoire**

Escherichia coli / 100ml (MP)  
 Entérocoques /100ml (MP)

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	Guide	Impérative
<b>197</b>	n/(100mL)	100	1 800
<b>46</b>	n/(100mL)	100	660

**Interprétation du prélèvement**

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2016 à 2019) :  
 synthèse sur 4 ans d'analyses



P/le Délégué départemental du Rhône et  
 de la Métropole de Lyon

Frédéric LE LOUEDEC

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**