

# QUALITE DES EAUX DE BAINADE

## Contrôle sanitaire

Délégation Départementale  
 du Rhône et de la Métropole de Lyon  
 Service Environnement et Santé

Baignade : **PETIT BAIN BAINADE BIOLOGIQUE**  
 Point de surveillance : **Baignade**  
 Commune : **CUBLIZE** prélevé le : **18/08/2020**  
 Motif du prélèvement : **CONTRÔLE SANITAIRE PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**

### Résultats des mesures de terrain

pH  
 Température de l'eau

Résultats	
valeur	unité
<b>7,8</b>	unité pH
25,6	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

Pseudomonas aeruginosa par 100ml  
 Escherichia coli / 100ml (MP)  
 Entérocoques /100ml (MP)  
 Staphylocoques pathogènes par 100ml

Résultats	
valeur	unité
<b>&lt;1</b>	n/(100mL)
<b>61</b>	n/(100mL)
<b>15</b>	n/(100mL)
<b>&lt;1</b>	n/(100mL)

Valeurs réglementaires	
référence	limite
-	<b>100</b>
<b>100</b>	<b>500</b>
<b>40</b>	<b>200</b>
-	<b>20</b>

### Interprétation du prélèvement


**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Délégué Départemental  
 Par délégation  
 L'ingénieur d'études sanitaires  
  
 Francis LUTGEN

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**