

Délégation Départementale
 du Rhône et de la Métropole de Lyon
 Service Environnement et Santé

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : **CUBLIZE**

prélevé le : **17/08/2021**

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire réglementaire

Résultats des mesures de terrain

pH
 Température de l'eau

Résultats	
valeur	unité
8,5	unité pH
22,4	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
 Entérocoques /100ml (MP)

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	Guide	Impérative
46	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660

Interprétation du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER


WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2017 à 2020) :
 synthèse sur 4 ans d'analyses



Pour le Délégué Départemental
 Par délégation
 L'ingénieur d'études sanitaires

 Francis LUTGEN

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE