

QUALITE DES EAUX DE BAINADE

Contrôle sanitaire

Délégation Départementale
du Rhône et de la Métropole de Lyon
Service Environnement et Santé

Baignade : **GRAND BAIN BAINADE BIOLOGIQUE**

Point de surveillance : **Baignade**

Commune : **CUBLIZE**

prélevé le : **24/08/2021**

Motif du prélèvement : **CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi
Température de l'eau

Résultats

valeur	unité
7,8	unité pH
1,50	m
21,4	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Pseudomonas aërugiosa par 100ml
Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)
Staphylocoques pathogènes par 100ml

Résultats

valeur	unité
<1	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
<1	n/(100mL)

Valeurs réglementaires

référence	limite
-	100
100	500
40	200
-	20

Interprétation du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE


HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Délégué Départemental
Par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires



Francis LUTGEN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE