

Délégation Départementale du
Rhône et la Métropole de Lyon
Service Santé-Environnement

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : CUBLIZE

prélevé le : 29/08/2023

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
9,1	unité pH
0,40	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)
Microcystines
Cylindrospermopsine totale
Anatoxine A totale
Saxitoxine totale

Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
2,4063	mm3/L
2,10	µg/L
<0,05	µg/L
4,10	µg/L
0,330	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	
	0,3
	42
	0,15
	30

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAINADE

LOW-QUALITY WATER

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT

WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT

AGUA DE MALA CALIDAD

Classement du site (2019 à 2022) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires
Franck COFFINONT
Franck COFFINONT



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE