

Délégation Départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
Pôle Santé Environnement

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : CUBLIZE

prélevé le : 22/06/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
8,2	unité pH
0,50	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)

Résultats

valeur	unité
77	n/(100mL)
15	n/(100mL)
0,0218	mm3/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

Lucie PINASSEAU

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE