

Délégation Départementale du Rhône et de la  
Métropole de Lyon  
Pôle Santé Environnement

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : CUBLIZE

prélevé le : 10/08/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

| valeur | unité    |
|--------|----------|
| 8,9    | unité pH |
| <0,40  | m        |

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux  
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)  
Microcystines  
Anatoxines A  
Saxitoxines  
Cylindrospermopsines

### Résultats

| valeur          | unité     |
|-----------------|-----------|
| <b>6123</b>     | n/(100mL) |
| <b>3307</b>     | n/(100mL) |
| <b>7,0365</b>   | mm3/L     |
| <b>&gt;5,00</b> | µg/L      |
| <b>0,20</b>     | µg/L      |
| 0,020           | µg/L      |
| <0,05           | µg/L      |

### Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative   |
|-------|--------------|
| 100   | <b>1 800</b> |
| 100   | <b>660</b>   |
| 1     |              |
|       | <b>0,3</b>   |
|       | <b>0</b>     |
|       | <b>30</b>    |
|       | <b>42</b>    |

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAINADE**

LOW-QUALITY WATER

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT

WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT

AGUA DE MALA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires  
  
**Franck COFFINONT**



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**